



DAN GØDNING A/S
Møllebugtvej 7
7000 Fredericia

E-mail: li@dangodning.dk; sha@dangodning.dk

22-05-2015
Sags id.: 14/12791
Sagsbehandler:
Dorte Lindbjerg
KS: Ninna Johnsen

Opfølgende miljøtilsyn hos Dan Gødning, Møllebugtvej 7, 9 og 11, 7000 Fredericia CVR nr. 13495173, P-nr: 1000574684

I forlængelse af miljøtilsyn foretaget d. 17. december 2014 var Fredericia Kommune d. 13. maj 2015 på et opfølgende miljøtilsyn. På tilsynet deltog Lars Ingersvang fra Dan Gødning og Dorte Lindbjerg fra Fredericia Kommune.

I forbindelse med tilsynet d. 17. december 2014 blev følgende forhold konstateret, der alle krævede opfølgning:

1. Indskærpes vedrørende etablering af opkant i portåbningen imod øst i tappehallen på Møllebugtvej 9
2. Indskærpelse vedrørende opbevaring af urengjorte palletanke
3. Indskærpelse vedrørende tømning af tankgårde
4. Siderne på tankgårdene på Møllebugtvej 9 skal gennemgås af en dokumenteret sagkyndig person og renoveres inden ibrugtagning
5. Der skal udarbejdes en procedure, der beskriver, hvordan det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet til et større regnskyl hen over weekenden.
6. Dokumentation for, at der er etableret en afspærringsventil før olieudskilleren på vaskepladsen skal fremsendes til Fredericia Kommune

Ad 1 og 2

På Møllebugtvej 9 er etableret en tæt betonbelægning i hele området mellem tappehallen, den eksisterende tankgård og den nyetablerede administrationsbygning. Regnvand fra dette område afledes via den offentlige regnvandsledning til Lillebælt. Afledningen kontrolleres ved hjælp af afspærringsventiler, der som udgangspunkt er lukkede og kun åbnes, når arealet skal tømmes for regnvand. Arealet er etableret med opkant, således at regnvand forbliver på arealet. Opkanten ud imod administrationsbygningen var dog endnu ikke færdigetableret.





Figur 1: Nyetableret betonbelægning, Møllebugtvej 9



Figur 2: Manglende opkant ved administrationsbygning, Møllebugtvej 9

Portåbningen imod øst i tappehallen fører ud til dette nyetablerede areal. Eventuelt spild, der løber ud af porten, vil således blive opstuvet på dette areal. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt.



Figur 3: Portåbning imod øst i tappehal

De tomme urengjorte palletanke, der ved tilsyn d. 17. december 2014 blev opbevaret på Møllebugtvej 9, var fjernede. På det nyetablerede areal opbevares fyldte palletanke i en tilstrækkelig afstand til den endnu ikke etablerede opkant ud imod administrationsbygningen.

Ad 3

Tankgårde og befæstede arealer på Møllebugtvej 11 var generelt fint renholdte. En enkelt tankgård var dog dækket med et lag af UFF urea. Lars oplyste, at anledningen til dette var, at denne tankgård konstant var i brug i forhold til aftapning, og at det ikke kan undgås, at der sker jævnlige spild i løbet af dagen. Dan Gødning bør derfor overveje at indføre rutiner, hvor denne tankgård rengøres efter endt arbejdsdag. Der kunne ved tilsynet konstateres en meget svag lugt af fisk. Det vurderes, at lugten er stærkt reduceret i forhold til tidligere observationer af lugt på Møllebugtvej 11, da befæstede arealer og tankgårde renholdes i øget omfang end tidligere.

Ad 4

Fredericia Kommune har modtaget en rapport fra Fjordhauges Arkitekt og Ingeniørfirma ApS til vurdering af tætheden af tankgård på Møllebugtvej 9. I rapporten konkluderes, at tankgården er tæt. Fredericia Kommune har efterfølgende kontaktet Peder Fjordhauge, som har lavet

vurderingen, for at få uddybet oplysningerne i rapporten. Peder Fjordhauge oplyser, at de statiske beregninger viser, at tankgården er tilstrækkelig stabil til at modstå en pludselig forhøjet væskestand, og at han visuelt har besigtiget tankgården og vurderer, at den er tæt i den nuværende tilstand. Han var enig i, at eventuelle revner eller andre beskadigelser af tankgården skal repareres for at undgå fremtidige skader. Da tankmuren fremstår slidt med mange mindre skader, bør disse skader repareres jf. vilkår 14 i gældende miljøgodkendelse.

Ad 5

Lars fremviste tjekskemaer, der anvendes i forbindelse med drift og vedligehold af tankgårde og befæstede arealer. I den kommende periode, hvor produktionen er på lavt blus, udarbejdes procedure for anvendelse af disse samt for, hvordan der skal reageres i uheldssituationer.

Ad 6

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der var etableret en afspærringsventil før olieudskiller ved afløbet fra vaskepladsen. Ventilen lukkes, når der forgår aktiviteter, der medfører risiko for spild på vaskepladsen.



Figur 4: Afspærringsventil før olieudskiller i forbindelse med vaskeplads

Øvrigt

Oversvømmessikring

Virksomheden har tidligere skriftlig meddelt, at der er lavet foranstaltninger, der skal modvirke, at der fremover kan ske oversvømmelser på Møllebugtvej 11 ved større regnskyl.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at brøndring på udløbsbrønden ved østlig udkørsel samt overkørselsforhøjning i forbindelse med aquadræn var etableret. Desuden har virksomheden etableret en pumpe således, at spild og regnvand kan pumpes enten direkte i produktionstanke eller i droptanken på Møllebugtvej 11. Desuden har virksomheden etableret en vandmåler, der automatisk giver besked til vagttelefonen ved regnhændelser over 0,3 mm.



Figur 5: Opkant ved udkørsel fra Møllebugtvej 11



Figur 6: Opkant ved udkørsel fra Møllebugtvej 11



Figur 7: Ekstra brøndring på udløbsbrønd. Møllebugtvej 11



Figur 8: Pumpe til fjernelse af regnvand og spild fra tankgårde

Seneste nyt vedr. fyringsanlæg jf. indskærpelse af 23. mart 2015

Dan Gødning kan ikke overholde emissionsgrænseværdien for NO_x fra deres fyringsanlæg. Dan Gødning har efterfølgende oplyst at virksomheden har indgået kontrakt med DEA, Vejle om ombygning af fyringsanlægget ultimo august, så det hele står færdig primo september.

DEA har givet garanti for, at dette tiltag vil medføre, at emissionsgrænseværdierne for NO_x fremover kan overholdes.

Fremover renses fyringsanlægget hver 14. dag af leverandøren for at undgå lugtgener.

Lovgrundlag

Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse af 16. december 2014 samt spildevandstilladelse af 16. december 2014.

Miljøtilsynet er gennemført i overensstemmelse med reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling i brugerbetalingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug). Brugerbetalingen opkræves i november måned fra de virksomheder, der har været ført tilsyn med.

Afsluttende bemærkninger

Er der spørgsmål til dette brev, eller hvis der inden næste tilsyn skulle opstå spørgsmål af miljømæssig karakter, kan jeg kontaktes på tlf. 7210 7683 eller dorte.lindbjerg@fredericia.dk.

Venlig hilsen

Dorte Lindbjerg