

DanGødning A/S og Nagro A/S  
Møllebugtvej 7  
7000 Fredericia

Dato	Sagsbehandler	Brev	Journal nr.	Kvalitetskontrol
3. januar 2006	Vicki Munkgaard Schmidt	Vms071/gg	8.76.1.4-1 8.76.1.5-1	

### Tilsynsrapport

Den 28. november 2005 førte Miljøcenter Fyn/Trekantområdet på vegne af Vejle Amt et tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 66 på jeres virksomhed på Møllebugtvej i Fredericia. Tilsynet omfattede Nagro A/S' aktiviteter på Møllebugtvej 7 og DanGødning A/S' aktiviteter på Møllebugtvej 5, 7, og 11. Desuden blev DanGødningens aktiviteter på Vesthavnsvej 12 drøftet.

Tilsynstidspunktet var aftalt telefonisk. Da der ikke var sket skriftlig varsling, blev tilsynet gennemført som et uanmeldt tilsyn og orientering i henhold til retssikkerhedsloven blev udleveret inden tilsynet. Tilsynet er udført af Ellen Olesen fra Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S. Fra virksomheden deltog Frank Skov.

Der blev indledningsvis orienteret om de nye regler om henholdsvis brugerbetaling og differentieret tilsyn. DanGødning og Nagro kan kategoriseres som niveau 2 virksomheder i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret tilsyn.

I forbindelse med tilsynet er det undersøgt, om forudsætninger og vilkår i virksomhedernes miljøgodkendelser er overholdt:

- tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugtvej 7, Fredericia, af 29. februar 1996 (DanGødning)

- udvidelse af tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugtvej 7, Fredericia, af 29. maj 1996 (DanGødning)
- produktion af indtil 100.000 tons flydende gødning, Møllebugtvej 11, Fredericia, af 7. februar 1997 (DanGødning)
- Anlæg for oplagring af foderfedt, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, af 13. juli 1999 (Nagro)
- Udvidelse af lagerkapaciteten til foderfedt, Møllebugtvej 7, Fredericia, af 10. december 2002 (Nagro)

Ved tilsynet blev det konstateret/oplyst, at:

- Salget af gødning i 2005 til dato er ca. 76.000 tons, hvilket ligger inden for godkendelsens ramme med en produktion på op til 100.000 tons (DanGødning)
- Salget af foderfedt i 2005 til dato er ca. 55.000 tons (Nagro)
- Der føres løbende registrering af det aktuelle oplag (lageropgørelse for januar-oktober 2005 for gødningstankene på Møllebugtvej 7 og 11 blev udleveret)
- Der er etableret procedure for indpumpning af produkt. Ud over slangevagt og pumpeansvarlig deltager en ekstern fra ECS, Århus for at øge sikkerheden (ny rutine efter uheld med foderfedt på Møllebugtvej 7 i 2003)
- Der kunne ikke umiddelbart redegøres for rutinerne omkring håndtering af råvarer med højt nitratindhold og renholdelse af arealet jf. vilkår nr. 8 i DanGødningens miljøgodkendelse af 7. februar 1997. Efterfølgende er det oplyst, at råvarer med højt nitratindhold ikke har været anvendt de seneste 4 år, hvorfor vilkåret p.t. ikke er aktuelt
- Kedelanlæg serviceres i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen (servicerapport fra 19-4-2004 blev forevist, og det sås at servicefirma var i gang med fornyet service og kontrolmåling på tilsynsdagen)

- Tre overjordiske olietanke, der benyttes til gasolie til kedlerne, havde ingen mærkeplade (2 stk. Møllebugtvej 11 og 1 stk. Møllebugtvej 7)
- DanGødning tanker dieselolie fra en olietank opstillet i værkstedet. Belægningen under tanken er i meget dårlig stand og ikke tæt
- Nedgravede rørstrækninger (kajledning og interne rør) trykprøves årligt (rapporter fra Skanda forevist)
- Alle tanke tømmes og inspiceres indvendigt hvert 5. år. Inspektionen foretages af Skanda og omfatter bl.a. visuel bedømmelse og lagtykkelsesmåling af bund og svøb. (Inspektionsrapport dateret 11.8.2005 for tank 2, Møllebugtvej 7 blev forevist)
- Overfladevand kontrolleres ved vægtfyldemåling (for gødning) og visuelt (for fedt), inden det udledes til regnvandssystemet. Opsamlet overfladevand benyttes ikke i produktionen af flydende gødning.
- Alarm på fedtudskiller funktionsafprøves årligt. Der føres dog ikke driftsjournal på dato for afprøvning
- Der var ingen væsentlige lugtgener i omgivelserne i forbindelse med tilsynet
- Nagros kulfilteranlæg kontrolleres ugentligt og i forbindelse med import med henblik på at sikre tilstrækkelig virkningsevne. Kontrollen sker på baggrund af en lugtbedømmelse af luftudtag fra de enkelte ”skuffer” i anlægget. Kulfiltrene udskiftes ca. 2 gange årligt
- Kulfilteranlægget kan drives med ”høj” henholdsvis ”lav” drift. Anlægget indstilles til ”høj drift” ved f.eks. import og udlevering til tankvogn
- Der foreligger ikke nogen leverandørvejledning om drift og vedligeholdelse af kulfilteranlægget. De ovennævnte rutiner er fastsat af Nagro
- Der foreligger ikke en fast serviceaftale på selve kulfilteranlægget, men anlæggets udsugningsarrangement serviceres en gang årligt af eksternt firma

- Der gennemføres månedlig udvendig inspektion af tankene med foderfedt med henblik på at afdække og reparere eventuelle utætheder ved tanktag og dermed minimere diffuse udledninger
- DanGødning opdunker flydende gødning på adressen Møllebugtvej 5. Opdunkningen sker på et anlæg opstillet på en spildbakke (set)
- DanGødning har lejet bygninger på Vesthavnsvej 12 til et oplag af monocalsiumfosfat. Der har været støvklager over aktiviteterne i forbindelse med opstarten, hvor indretningerne til udlevering af produktet ikke var helt på plads.

### **Amtets vurdering**

Det er vores vurdering, at

- det vil være relevant at arbejde videre med anvendelse af opsamlet overfladevand jf. vilkår 6 i DanGødning's miljøgodkendelse af 7.2.1997. Det henstilles, at mulighederne for at iværksætte denne genanvendelse af vandet undersøges nærmere, og at der gives en tilbagemelding til os herom
- der er usikkerhed om olietankene, idet der ikke fandtes mærkeplade på nogen af tankene. Det blev derfor aftalt, at virksomheden melder tilbage med oplysninger om tankene, f.eks. i form af tankattester
- DanGødning tanker dieselolie fra en olietank opstillet i værkstedet på Møllebugtvej 11. Der vurderes at være risiko for forurening af jorden under tanken, da belægningen ikke var tæt. Det blev aftalt, at belægningen udbedres eller at der findes en anden løsning, der imødegår risikoen for spild af olie til jord eller kloak. I bedes give en tilbagemelding om valg af løsning. Folder med retningslinjer for indretning af tankningspladser er vedlagt til orientering
- DanGødning's aktiviteter på Møllebugtvej 5 er i overensstemmelse med det tidligere oplyste
- DanGødning's aktiviteter vedr. oplag og udlevering af monocalsiumfosfat fra Vesthavnsvej 12 er ikke anmeldt eller ansøgt hos

kommune eller amt. Amtet har tidligere vurderet, at lignende aktivitet krævede miljøgodkendelse. Derfor bedes I indsende oplysninger om aktiviteterne med henblik på fornyet vurdering af, hvorvidt disse er godkendelsespligtige

- der ikke var væsentlige lugtgener fra Nagro i forbindelse med tilsynet. Set i lyset af efterårets klager over lugt bør der dog fortsat være fokus på at minimere lugtgener fra virksomheden, f.eks. ved at optimere driften af kulfilteranlægget og være opmærksom på kilder til diffuse udslip. Kulfilteranlægget bør stilles til "høj drift", når der er risiko for lugtgener f.eks. ved import, udlevering, øvrige produktbevægelser på anlægget eller andre situationer, der kan give anledning til udledning af luft fra tanke og øvrige indretninger.

I bedes indsende en tilbagemelding på ovenstående forhold senest 1. marts 2006.

Til orientering vedlægges desuden materiale om visse virksomheders pligt til at føre affaldsstamkort. Som godkendelsespligtige virksomheder er Nagro A/S og DanGødning A/S omfattet af reglerne.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkomne til at ringe hertil.

Med venlig hilsen

Vicki Munkgaard Schmidt

Kopi til:

[fsk@agrosupply.dk](mailto:fsk@agrosupply.dk), Frank Skov, driftsleder DanGødning A/S og  
Nagro A/S, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia

[kommunen@fredericiakom.dk](mailto:kommunen@fredericiakom.dk), Fredericia Kommune, Teknik & Mil-  
jø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. Hans Bek-Pedersen

[evo@fyn-trekant.dk](mailto:evo@fyn-trekant.dk), Ellen Olesen, Miljøcenter

Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense  
SØ