

Fredericia Kommune Centralrenseanlægget
 Gothersgade 20
 7000 Fredericia

Att: Mette Schjødt

Modtaget dato	30-03-2016	Arkiv nummer	AR-16-DH-060174-01
Analyse påbegyndt	30-03-2016	EOL batch	
Analyse afsluttet	31-03-2016	Batch nummer	EUDKHL-00581775
Udskriftsdato	31-03-2016	Prøve nummer	588-2016-00097307
Prøvens mærkning	Møllebugthavnen		
Prøveudtagningsdato	18-03-2016		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
CE024	<i>Internal Method Dumas / LC-FLD</i>				
	Total nitrogen	1.3	%	2	

<L.Q. / <LOQ	:Under kvantifikationsgrænse	ND / N.D.	:Ikke detekteret	<	:Mindre end/under
<L.D. / <LOD	:Under detektionsgrænse	x. dupl.	:x bestemmelse	>	:Større end/over

Resultater fremhævet med rødt skyldes, at en/fleere grænseværdier er overskredet



Kunderådgiver Kirsten Egholm

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85
 DK-6600 Vejen
 DANMARK

Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller food-kemi@eurofins.dk vedr. kemiske anliggender eller food-mikrobiologi@eurofins.dk vedr. mikrobiologiske anliggender.

Resultaterne gælder udelukkende for den analyserede prøve. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. Analyser udføres iht. Eurofins | Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på www.eurofins.dk.

AR-16-DH-060174-01

AR1 V: 3.6

T | +45 70 22 42 86

F | +45 70 22 42 95

www.eurofins.dk
food@eurofins.dk
 CVR: DK87373010

Fredericia Kommune Centralrenseanlægget
 Gothersgade 20
 7000 Fredericia

Att: Mette Schjødt

Modtaget dato	30-03-2016	Arkiv nummer	AR-16-DH-060175-01
Analyse påbegyndt	30-03-2016	EOL batch	
Analyse afsluttet	31-03-2016	Batch nummer	EUDKHL-00581775
Udskriftsdato	31-03-2016	Prøve nummer	588-2016-00097308
Prøvens mærkning	Stranden		
Prøveudtagningsdato	18-03-2016		

Test	Parameter	Resultat	Enhed	U(%)	Forv. værdi
CE024	Internal Method Dumas / LC-FLD				
	Total nitrogen	0.6	%	2	

<L.Q. / <LOQ	:Under kvantifikationsgrænse	ND / N.D.	:Ikke detekteret	<	:Mindre end/under
<L.D. / <LOD	:Under detektionsgrænse	x. dupl.	:x bestemmelse	>	:Større end/over

Resultater fremhævet med rødt skyldes, at en/fleere grænseværdier er overskredet



Kunderådgiver Kirsten Egholm

Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85
 DK-6600 Vejen
 DANMARK

Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller food-kemi@eurofins.dk vedr. kemiske anliggender eller food-mikrobiologi@eurofins.dk vedr. mikrobiologiske anliggender.

Resultaterne gælder udelukkende for den analyserede prøve. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. Analyser udføres iht. Eurofins | Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på www.eurofins.dk.

AR-16-DH-060175-01

AR1 V: 3.6

T | +45 70 22 42 86

F | +45 70 22 42 95

www.eurofins.dk
food@eurofins.dk
 CVR: DK87373010

Bilag 8

Fotos fra Droneoptagelser den 8. april 2016



Påvirkning af skinnereale med palmeolie/palmefedtsyrer. Nord for krydset mellem Strandvejen og Nyhavnvej er ikke påvirket.




De ubefæstede arealer omkring tankstationen F24 er ikke påvirkede. Svidningen ses tydeligt i midterrabbatten i Strandvejen



Svidning i midterrabbatten i Strandvejen og palmeolie/palmefedt på skinnerealerne



Oversigt over tankområdet



Ingen tegn på svidning i den del af stien, der ender ved Vestre Ringvej.



Tegn på svidning i den anden ende af stien v. grusvejen op mod jernbanen.



Tegn på svidning v. Autohuset Vestergaard



Tegn på svidning på stien bag Autohuset Vestergaard og på ubefæstede arealer hos Autohuset Vestergaard



Mette Schjødt

Fra: Henrik Melchior Olsen
Sendt: 11. april 2016 12:28
Til: Mette Schjødt
Cc: Inger Pabst; Peter Krongaard-Kruse; Pia Becker Andersen; Jacob Brandt; 'Håkun Djurhuus'
Emne: VS: Efterforskning i forbindelse med den ødelagte gødningstank
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Hej Mette
Til sagen.

Venlig hilsen

Henrik Melchior Olsen
Chefjurist & indkøbschef
Fællessekretariatet
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107117
Mobil:
E-mail: henrik.olsen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia



FREDERICIAKOMMUNE

VisitFredericia



Fra: PNB002@politi.dk [<mailto:PNB002@politi.dk>]

Sendt: 11. april 2016 12:12

Til: Henrik Melchior Olsen

Emne: Efterforskning i forbindelse med den ødelagte gødningstank

Til Fredericia kommune

Til orientering kan oplyses, at efterforskningen i sagen, hvor en tank indeholdende gødning på Fredericia Havn brød sammen i februar 2016, endnu ikke er afsluttet.

Politiet afventer fortsat konklusioner på en række tekniske undersøgelser, før der kan konkluderes på årsagen til ulykken.

Der er dog intet i politiets foreløbige undersøgelser der tyder på, at der har været 3.mand involveret i tankens sammenbrud og i den brand, der opstod i forlængelse af tank-sammenbruddet.

Politiet vil løbende sammenholde konklusionerne fra de tekniske undersøgelser i sagen og håber at have det samlede overblik i august/september måned 2016.

Med venlig hilsen

Peter Balsgaard Nielsen

vicepolitiinspektør

SYDØSTJYLLANDS POLITI

Lokalpoliti Fredericia

Nørre Voldgade 22

7000 Fredericia

Mobil: +45 7258 3615

Direkte: +45 7624 1430

Lokal nr. (04) 5300

E-mail: pb002@politi.dk

Web: www.politi.dk/sydoestjylland