



Dan Gødning A/S
Møllebugtvej 7
7000 Fredericia

Dato
15. januar 2004

Sagsbehandler
Vicki Munkgaard Schmidt

Brev
vms045/gg

Journal nr.
8.76.0-5
8.76.0-4

Kvalitetskontrol

Tilsynsrapport

Vi har den 16. december 2003 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 66 på Dan Gødning A/S og Nagro A/S på Møllebugtvej 7 og 11A, 7000 Fredericia.

Tilsynet er et anmeldt rutinetilsyn. Tilsynet er udført af Vicki Munkgaard Schmidt. Fra virksomheden deltog Sven Høgh Andersen og Frank Nielsen.

Der er ved tilsynet foretaget en samlet vurdering af virksomhedens miljøtilstand. Det er endvidere undersøgt, om forudsætninger og vilkår i følgende miljøgodkendelser er overholdt:

- tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugtvej 7, Fredericia af 29. februar 1996,
- udvidelse af tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugtvej 7, Fredericia, af 29. maj 1996,
- produktion af indtil 100.000 tons flydende gødning, Møllebugtvej 11, Fredericia, af 7. februar 1997,
- anlæg for oplagring og blanding af foderfedt, Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, af 13. juli 1999,
- udvidelse af lagerkapaciteten til foderfedt, Møllebugtvej 7, Fredericia, af 10. december 2002.

Ved tilsynet blev det oplyst/konstateret, at:

- kedelanlæg serviceres og der kontrolmåles i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen
- nedgravede rørstrækninger trykprøves årligt
- overfladevand fra tankgårdene kontrolleres ved vægtfyldemåling (for gødning) samt visuelt (for fedt) inden det udledes til regnvandssystemet
- Nagro ikke har modtaget lugtklager efter etablering af det nye aktiv kulfilter
- der ikke er lavet nye lugtmålinger efter idriftsættelse af det nye kulfilter. Det blev aftalt, at der ikke foretages lugtmåling, da hverken Amtet eller virksomheden har modtaget klager siden det nye anlæg blev idriftsat. Tidligere var der jævnligt klager. Så fremt der konstateres lugtgener i omgivelserne eller der kommer lugtklager, kan tilsynsmyndigheden forlange lugtmåling foretaget
- der i 2003 har været to større spild fra tanke i tankgård. I ingen af tilfældene blev spildet ledt til regnvandssystemet. Det ene var en utæthed på en råvarelagertank til gødning. Der blev lavet en midlertidig opsamling af den lækende råvare, som blev tilbageført i lagertanken indtil denne var tømt og skaden kunne repareres. Det andet skyldtes en overfyldning af en lagertank til foderfedt. Fedtet størknede i løbet af kort tid efter det kom ud af tanken og måtte fjernes med trykluftbor. Hændelsen har betydet, at der er blevet etableret mere overvågning på tanken samt indført nye procedurer i forbindelse med modtagelse af foderfedt
- alle tanke tømmes og inspiceres indvendigt hvert 5. år
- der er placeret en tank midlertidigt udenfor tankgården til opvarmning af foderfedtprodukt fra fast form til flydende form.

Mulighederne for opsamling af regnvand til brug i gødningsproduktionen blev endvidere drøftet.

Vejle Amt orienterede om Green Network og der vedlægges informationsmateriale om foreningen. Jeg gjorde opmærksom på, at der kan modtages gratis hjælp fra Amtet til udarbejdelse af den første miljøredegørelse.

Inspektion af anlæggene på både Møllebugtvej 7 og 11 gav ikke anledning til yderligere kommentarer.

Amtets vurdering

Der opbevares en mindre mængde flydende foderfedt udenfor tankgården. Dette er der ikke søgt om tilladelse til. Nagro oplyste, at det er en midlertidig opstilling, som skyldes at Nagro har indvilget i at opløse faste foderfedtskaller for en samarbejdspartner. Tanken rummer ca. 10-15 m³ og ved eventuelt spild vil fedtet straks størkne og ikke løbe til kloak. Nagro oplyste, at aktiviteten forventes afsluttet i løbet af kort tid (1-2 måneder). Det er Amtets vurdering, at denne løsning ikke er hensigtsmæssig men kan accepteres, indtil denne sending er behandlet. Skal aktiviteten foregå permanent, skal det foregå indenfor en af de eksisterende tankgårde.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkomne til at ringe hertil.

Med venlig hilsen

Vicki Munkgaard Schmidt

Kopi til:

teknik&miljoe@fredericiakom.dk (Fredericia Kommune)