
MILJØKONSEKVENSRAPPORT

FREDERICIA HAVN BILAG 14 GEOTEKNISKE BORINGER KAJ 23

ETABLERING AF NY RO/RO KAJ 23 OG FORLÆNGELSE AF KAJ 19 I FREDERICIA HAVN
PROJEKTNUMMER 23.1000.56



GEOTEKNISK RAPPORT

ADP

Fredericia, Fredericia Havn, Kaj 23

PROJEKTNRUMMER 23.1000.56



GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

RAPPORT 1, VERSION 00

maj 2021

KUNDE:**ADP****Vendersgade 74
7000 Fredericia****UDARBEJDET AF:****Søren Alrum Jørgensen, telefon direkte: +45 82203538
soren.alrum.jorgensen@sweco.dk****KONTROLLERET AF:****Jens Kurt Jensen****Dokumenthistorik**

VER.	DATO		UDARBEJDET/ REVIDERET	KONTROLLERET
00	05-05-2021	FØRSTE UDGAVE	SRJE	JEJN

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Øvrige referencer	1
3	Undersøgelser	2
4	Resultater	2
5	Funderingsforhold	5
6	Supplerende undersøgelser og rådgivning	6

Bilag

1 - 7 Boreprofiler, B1 – B7

Udvalgte tidligere udførte borer

6 Snittegninger af de trufne jordbundsforhold i borer

A Signaturforklaring

Tegninger

01 Situationsplan

1 Indledning

1.1 Projektbeskrivelse

Den geotekniske undersøgelse er udført for etablering af nyt kajområde på Fredericia Havn ved kaj 23.

Arealet i dag er eksisterende havneområde, hvor der bl.a. i dag ligger et eksisterende anlægsværk.

Ved baglandet, som i dag delvist er stenkastning, påtænkes der rammet ny spuns ogude i havnen etableres der ny midtermole. Midtermolen planlægges etableres ved pælefundering.

Den eksisterende havbund ligger fra omkring kote -5 nær den eksisterende stenkastning mod nord til omkring kote -18 ved den yderste del af den nye Pier. Ved de fremtidige forhold skal der overalt uddybes til minimum kote -10 m.

Ved etablering af den nye kajfront skal der etableres 2 rækker spuns vægge ved ny frontvæg og bagvæg, som forankres genseidigt.

Omkring den nye frontvæg samt oplandet forventes der opfyldt med primært indpumpet sandfyld.

Der er tidligere udført borer i området for såvel indfatningsvægge som opland. Relevante borer er vedlagt og inddarbejdet i rapporten.

1.2 Formål

Undersøgelsestype	Parameterundersøgelse
Geoteknisk kategori	3
Supplerende undersøgelser	Nej

Undersøgelsens formål er at fastlægge geotekniske parametre til dimensionering og eventuelle særlige udfordringer.

1.3 Projektreferencer

- /a/ Tegning - projektforslag
- /b/ Geoteknisk rapport, Fredericia Havn Kaj 23, udført af Carl Bro (Sweco) oktober 1999, sag 26.6306.83
- /c/ Geoteknisk rapport nr. 1, Fredericia Havn, forundersøgelse, udført af Sweco juni 2020, sag 23.1000.52

2 Øvrige referencer

- /1/ DS/EN1997-1:2007 (Eurocode 7, del 1 – Generelle regler)
- /2/ DS/EN1997-2:2011 (Eurocode 7, del 2 – Jordbundsundersøgelse og prøvning)
- /3/ DS/EN 1997-1 DK NA:2015 (Nationalt Annex til Eurocode 7)
- /4/ Dgf bulletinen r. 1 – Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
- /5/ Dgf bulletin nr. 14 – Felthåndbogen

3 Undersøgelser

3.1 Feltarbejde

Feltarbejdet er udført i marts og april 2021 og omfatter:

- 7 borer
 - Boretypen: geotekniske
 - Boredybde:
 - 6 borer til 22-42 m under dæk (m u.t.), svarende til kote -20 á -40 m DVR90
 - 1 boring på land til 22 m u.t., svarende til kote -23,5
 - Prøveudtagning: omrørte poseprøver/intaktprøver
 - Vingeforsøg i kohæsive aflejringer
 - Cone penetration test (CPTu) udført i borehul (DTH) i boring B6
 - Standard penetration test (SPT)
- 1 CPTu i boring B6
 - Testdybde: 19 m under terræn (m u.t.)

Feltarbejdet er udført iht. iht. dgf-bulletin 14 ref. /5/.

Undersøgelsespunkterne er indmålt som det fremgår af situationsplanen, tegning 01.

Resultatet af de udførte borer fremgår af boreprofilerne, bilag 1 – 7. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

3.2 Laboratoriearbejde

På de udtagne prøver er der udført:

- Geologisk klassifikation jf. ref. /4/
- Vandindholdsbestemmelse, w

På udvalgte prøver er der udført

- Plasticitets indeks, I_p
- Rumvægtsbestemmelse
- Glødetabsbestemmelse

Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne.

4 Resultater

4.1 Eksisterende forhold

Det undersøgte projektområde er beliggende ved kaj 23, hvor der i dag bl.a. ligger et eksisterende anlægsværk ud i havneområdet.

4.2 Geologiske forhold

Fra den tidligere udførte geotekniske undersøgelse, ref. /a/, i området er der i sin tid beskrevet følgende om områdets geologi:

Området er præget af postglaciale gytjeaflejringer underlejret af sand/grus og meget fedt ler.

Geologisk opbygning og udvikling af området ved Fredericia Havn.

Der er identificeret følgende enheder i området:

Tertiært ler (Lillebæltssler), Tertiært glimmersand, Moræneaflejringer (moræneler og morænesand), Skred- og flydeaflejringer(sand og grus), ferskvandssand, -tørv og -gytje, marin gytje og sand, samt fyldssand.

Områdets ældste enhed er det tertiære (Eocæn/palaeocæn) lillebæltssler. Dette ler træffes op til omkring kote -10 ved Kaj 22 og Kaj 24, men først omkring kote -28 ved anlægsværk 23 og på begge sider af dette. Den større dybde til tertiæroverfladen er beliggende ud for det tidligere udløb af Ullerup Bæk. Der er i enkelte borer rapporteret om miocæne eller oligocæne aflejringer bestående af glimmerler og glimmersand, men disse er tilsyneladende af mindre mægtighed i området. Bunden af det tertiære ler er på Middelfart-siden af Lillebælt bestemt til omkring kote -155 m. Her blev gennemboret 130 m lillebæltssler.

De tertiære aflejringer ved Kaj 22 og 24 overlejres af postglaciale marine aflejringer i form af gytje, dog er der ved kaj 24 fundet postglacial ferskvandsgytje og tørv umiddelbart over det tertiære ler. I området ved anlægsværk 23 er leret overlejret af istidsaflejringer og smeltevandsaflejringer i form af moræneler og sand samt smeltevandssand. En del af dette smeltevandssand er formodentlig af senglacial alder. Forekomsten er ikke entydig, men der er tilsyneladende tale om rester af et mere omfattende dække af istidsmaterialer, der i senglacial tid blev utsat for erosion fra smeltevandsfloden, der senere blev til Ullerup Bæk. På dette tidspunkt fandtes bækken leje omkring kote -23 m. Udløbet skete til en smeltevandsflod beliggende ude i Lillebælt. Havniveauet fandtes omkring kote -30 m. Smeltevandssandet findes omkring kote -23 til -28 m.

I senglacial tid skete endvidere en del udskridninger af morænesand og ler. Disse skredmaterialer findes både under, i og over smeltevandssandet, hvilket indikerer, at der er tale om talrige mindre skred. Det er ikke muligt at korrelere de enkelte skred. Skred-materialerne er sandede, grusede og stenede. Disse materialer gled tilsyneladende på overfladen af lillebæltssleret

Efter afslutningen af senglacial tid i fastlandstiden forsumpede området som følge af terrænudligning og til dels havspejlsstigning. Dette resulterede i dannelsen af ferskvandsaflejringer i form af gytje og tørv. Disse er truffet over hele det centrale område. Ferskvandsdannelserne findes fra omkring kote -23 m. Der er registreret flere meter ferskvandsgytje oftest afsluttende med et tøvelag.

Havniveauet fortsatte med at stige, og ved indgangen til atlantisk tid var hele området oversvømmet med op til ca. 15 á 20 m vand. Herefter herskede marine forhold med aflejring af marin gytje i et lag på op til over 10 m.

Der er i de øverste dele af gytjen truffet fremmedlegemer, der kan dateres, hvorfor det kan estimeres, at de øverste ca. 3 m gytje er aflejret indenfor de seneste ca. 200 år. Den øverste ca. 0,5 - 2 m af gytjen er finsandet. dette kan skyldes skruevand, hvorfor det kan antages, at dette lag er aflejret i dette århundrede. I forbindelse med sikring af profilet i havnebassinets nordvestlige skråning er der påfyldt flere meter groft sand og grus. Dette er tilsyneladende sket i 1950'erne. Fylden er i dag dækket af op til 1,3 m gytje.

De voldsomme aflejningshastigheder i nær nutid skyldes formentlig kraftige strømme nær bunden forårsaget af skibstrafik. Der områdes store mængder gytje når skruevand eroderer lokalt i havbunden.

Sammenfattende kan der således konstateres

- at den postglaciale lagseries underside er beliggende i kote ca. - 13 m mod øst og kote ca. - 10 m mod vest og i den centrale del af området omkring det eksisterende anlægsværk 23 er undersiden af de postglaciale lag i kote ca. - 23 m.
- at den tertiære lagserie træffes umiddelbart under de postglaciale lag både mod vest og øst. I den centrale del af området træffes den tertiære overflade først i kote ca. - 29 m.
- at i den centrale del af området er der en senglacial og/eller glacial lagserie af sand og sandet ler mellem de postglaciale og tertiære aflejringer.

Ved de nye borer B1 – B5 samt B7, udført i havnebassinet, er havbunden truffet fra kote -4,5 á -19,8 m DVR90.

Fra havbunden træffes recente og postglaciale aflejringer af gytje og gytjeholdigt sand til ca. kote -16,3 á -22,2 m. Underside af blødbund træffes dybest ude i havnebassinet, mens de største mægtigheder af blødbund træffes længst inde i baglandet, dog afviger B2 let ift. øvrige borer.

Blødbunden underlejres overvejende af postglaciale marine eller skredjordsaflejringer af sand og grus til ca. -26,2 á -31,2, dog er disse aflejringer ikke truffet i boring B6. Herunder træffes i dyberegående borer overvejende marint eocænt ler, som fremstår meget fedt og med glideflader til boringernes afslutning.

I projektområdet kan der forekomme andre jordbundsforhold end truffet ved borerne.

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede boreprofiler, bilag 1 - 7.

Ud fra de udførte borer er der udarbejdet 6 snittegninger af de trufne jordbundsforhold, som er vedlagt rapporten som bilag.

4.3 Målte geotekniske parametre

I de trufne gytjeaflejringer er der målt vingestyrker mellem 30 og >107 kN/m².

I de trufne eocæne leraflejringer samt moræneler er der målt vingestyrker mellem 230 og 475 kN/m².

I de trufne, primært marine, sandaflejringer er der ved SPT forsøgt anvendt mellem 10 og 47 slag for 30 cm nedsynkning, generelt stigende med dybden. Stedvist er der dog ned til 1 slag for 30 cm nedsynkning.

Ved CPT-sondering i boring B6 viser spidsmodstanden, q_c , i fyldssand og marine sandaflejringer overvejende målinger på mellem 3 og 10 MPa.

Resultatet af de udførte in situ forsøg ses af de optegnede boreprofiler, bilag 1 – 7.

4.4 Laboratorieforsøg

Der er udført forsøg ved rumvægtsbestemmelse og plasticitets indeks, I_p . Resultaterne af disse er angivet på boreprofilerne. Herudover er der udført glødetabsbestemmelse på enkelte prøver.

Generelt kan der for de udførte plasticitets indeks, I_p , på fedt og meget fedt gytje konstateres værdier på omkring 50-85 %, hvor vandindholdet ligger på omkring 50 – 180 %, dog stedvist lavere plasticitetsindeks og vandindhold, hvor gytjen fremstår sandet.

Gytjen i boring B2 tolkes forbelastet af oplandet. Plasticitets indekset og vandindholdet fremstår lavere i denne gytje end generelt for det øvrige med hhv. $I_p = 53-83\%$ og vandindhold = 40 – 110 %.

På det meget fede eocæne ler (lillebæltsler) er der bestemt plasticitetsindeks, I_p , på omkring 101 – 144 % ud fra vandindhold omkring 45 – 55 %

Der er udført rumvægtsbestemmelser på udvalgte prøver fra A-rør.

I gytjeaflejninger er der bestemt rumvægte på mellem 11,3 og 15,7 kN/m³.
 I det marine eocæne ler (lillebæltssler) er der bestemt rumvægte på mellem 17,3 og 18,5 kN/m³.

Ved tidligere undersøgelse ref. /a/ og /b/ er der udført konsolideringsforsøg og triaksial test på lignende lerprøver som de udtagne ved nærværende undersøgelse. Resultaterne af disse er ikke vedlagt her, men resultater er inddraget i vurderinger.

4.5 Vandspejlsforhold

Vandstanden i Fredericia havn er ved ekstreme højvande observeret op til kote +1,62 m DVR90, som blev målt i november 2006.

Ved fastlæggelse af terrænkoten for kajanlæg skal der tages hensyn til forventet vandsstandsstigninger på grund af klimaændringer.

5 Funderingsforhold

5.1 Designgrundlag

Ved beregning af spunsvægges/fundamenternes/pælenes bæreevne i korttids- og langtidstilstanden og ved overslags vurdering af sætninger kan følgende karakteristiske styrke- og deformationsparametre benyttes:

Jordart	γ/γ' [kN/m ³]	$C_{u,k}$ [kN/m ²]	φ_k' [°]	C_k' [kN/m ²]	M_0 [kN/m ²]	Q %
Sandfyld, B6	18/8	-	35	-	20.000	-
Gytje/tørv	13/3	40	21-23	0	-	20-36
Gytje, forbelastet*	15/5	60	22-23	0	-	14-29
Sand, Ma/Sk, Pg	18/9	-	35	-	10.000	-
Grus, Ma/Sk, Pg	19/9	-	37	-	15.000	-
Silt	18/9	50	33	0	10.000	-
Moræneler	21/11	250	30	20*	40.000	-
Ler, Ma/Eo	18/8	$20 + 11,3 \times z^{**}$, dog max 110	16	$0,05 \times c_u^{**}$	20.000 -30.000	-
Indpumpet sandfyld	18/10	-	35	-	20.000	-
Indbygget sandfyld	18/10	-	38	-	30.000	-

Tabel 1 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejninger.

- γ : Rumvægt - benyttes over vandspejlet
- γ' : Effektiv rumvægt - benyttes under vandspejlet
- $C_{u,k}$: Karakteristisk udrenet forskydningsstyrke
- φ_k' : Karakteristisk effektiv friktionsvinkel
- c_k' : Karakteristisk effektiv kohæsion
- M_0 : Konsolideringsmodul
- Q: Dekadehældning
- z : Dybden under havbund / underside af gytjeaflejninger
- *: Ved forbelastet gytje er der forudsat forhold som ved B6 med stor terrænopfyldning eller ved omkring mindst 5 m sandaflejninger over gytjen.
- **: På spuns- og pælekonstruktioner kan der til beregning på jordtryk/overfladebærevnen af konstruktioner anvendes c_u , som aflæst på boreprofilen, dog anbefales der anvendt maksimum c_u lig 300 kN/m².

Ved afgravnninger/aflastninger må der generelt forventes risiko for reduktion af styrkeparametre.


Designgrundlaget skal verificeres i forbindelse med, at der udføres en geoteknisk projekteringsrapport, hvor det aktuelle projekts belastningsforhold sammenholdes med de trufne jordbundsforhold.

I henhold til DKNA annekts K, afsnit K3(7), skal fundering i fedt ler af eocæn oprindelse behandles i geoteknisk kategori 3.

6 Supplerende undersøgelser og rådgivning

Den udførte geotekniske undersøgelse er dækkende for det konkrete projekt.

Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse.



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.22 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B1

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 1/4



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.22 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B1

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 1

S. 2/4



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.22 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B1

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 1

S. 3/4



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.22 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B1

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 1

S. 4/4



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/CHBI

Dato: 2021.03.26 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B2

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag: 2

S. 1/4



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/CHBI

Dato: 2021.03.26 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B2

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJ

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 2/4

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/CHBI

Dato: 2021.03.26 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B2

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SR.

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 3/4



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/CHBI

Dato: 2021.03.26 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B2

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJ

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 4/4



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.06 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B3

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 3

S. 1/5



Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder
9		-7				Fortsat		
10		-8						
11		-9						
12		-10						
13		-11						
14		-12						
15		-13						
16		-14						
17		-15						
18		-16						
						Havbund		
						GYTJE, sandet, meget mørkt olivengråt, sv. khl.	Ma	Re
						Fortsættes		
	O 10 20 30 W (%)							
	▽ 12 16 20 γ (kN/m³)							
	O ● 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)							
	▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)							
						Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør		
						Projektion: UTM32E89		
						X: 546420 (m) Y: 6157105 (m)		

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.06 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B3

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag: 3

S. 2/5



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.06 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B3

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 3

S. 3/5



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.06 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B3

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 3

S. 4/5



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.06 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B3

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 3

S. 5/5



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.08 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B4

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04


Bilag: 4

S. 1/5



Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	
									Fortsat			
9					-7							
10					-8							
11					-9							
12					-10							
13					-11							
14					-12							
15					-13							
16					-14							
17					-15							
18									Fortsættes			
				O 10 20 30 W (%)								
				▽ 12 16 20 γ (kN/m³)								
				○ ● 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)								
				▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)								



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.08 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B4

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 4

S. 3/5



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.08 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B4

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 4

S. 4/5

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.08 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B4

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJ

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 5/5



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.12 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B5

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 5

S. 1/5



Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater				Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder	
									Fortsat			
9					-7							
10					-8							
11					-9							
12					-10							
13					-11							
14					-12							
15					-13							
16					-14							
17					-15							
18					-16				Fortsættes			
				O 10 20 30 W (%)								
				▽ 12 16 20 γ (kN/m³)								
				○ ● 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)								
				▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)								

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.12 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B5

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SR

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 3/5



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.12 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B5

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 5

S. 4/5

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.12 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B5

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SR

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.0

Bilag:

S. 5/5



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.18 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B6

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJ

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.0

Bilag

S. 1/3



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.18 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B6

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJE

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag: 6

S. 2/3

Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.03.18 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B6

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJ

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 3/3



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.15 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B7

Udarb. af: SUDS

Kontrol: SRJB

Godkendt: JEJN


Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 1/3



Boreprofil



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.15 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B7

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SR.

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.04

Bilag:

S. 2/3



Sag: 23.1000.56

Fredericia, Kaj 23

Boret af: PADL/HENG

Dato: 2021.04.15 Bedømt af: JAKM

DGU Nr.:

Boring: B7

Udarb. af: SUDS


Kontrol: SR.

Godkendt: JEJN

Dato: 2021.05.0

Bilag:

S. 3/3



Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato :

990908

DGU-nr.:

Boring : B1201

Udarb. af: BHa

Kontrol : JKJ


Godkendt :

[Signature]

Dato : 26/10

Bilag : 1

S. 1 / 3



○	10	20	30	W (%)
△	14	18	22	γ (kN/m³)
○	100	200	300	Cv, Cvr (kN/m²)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Børemetode : Tørborring uden foring

Plan :

Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geoteknik

Carl Bro as

Boret af: KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1201

Udarb. af: BHa

Kontrol : JKJ

Godkendt : / /

Dato : 26/10

Bilag : 1

S. 2/3

Forsøgsresultater				Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejning Alder
Cvr ØV								Fortsat	
				-24			32	LER, meget fedt, kalkholdigt, gråt, lillebæltsler	Ma Eo
				-25			33	LER - " -	Ma Eo
				-26			34	LER - " -	Ma Eo
				-27			35	LER - " -	Ma Eo
				-28					
				-29					
				-30					
				-31					
				-32					
○ 10 20 30 W (%)									
△ 14 18 22 γ (kN/m²)									
○ 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)									
▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)									
Boremetode : Tørboring uden foring									
Plan :									

Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1201

Udarb. af: BHa

Kontrol : JKJ

Godkendt : /ky

Dato : 26/10

Bilag : 1

S. 3 / 3

Geoteknik
Carl Bro as

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil

Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Hayn, Kai 23

Geolog : PES

Boret af: KUIC/LEP

Data: 2000 cases

204

Boring - B1202

Udarb af BHs

Kontexte - 115

Date : 9909

DGU-nr.:


Boring

1 / 2

Geoteknik
Carl Breas

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil



Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn Kai 23

Geolog : PES

Boret af: KUIC/LEB

Date : 800008

21

Berings : B1302

Udarb af BHs

Kontrol - UKL

Date : 333

Dato : 26/10

Boring

62/3

Geoteknik
Carl Breas

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil

Forsøgsresultater		Kote (m)	Geologi	Prøve Nr.	Jordart Karakterisering	Aflæring Alder
Fortsat						
N		-22	W	32	LER, fedt, glimmerholdigt, glacial flage, olivenbrunt	Gl Gc
		-22	Q	33	LER - " -	Gl Gc
Cvr		-22	W=52	34	MORÆNELER, sandet, m. tertært præg, sort	Gl Gc
Q		-22	Q	1167	SAND, mellem sort., m. gruskorn, mørkt, brunt	Sm Gc
Cvr		-22	Q	35	GRUS, fint, sorteret, mørktbrunt	Sm Gc
Cvr		-23	Q	36	MORÆNELER, sandet, m. tertært præg, sort	Gl Gc
Ov		-23	Q	37	SAND, groft, ringe sorteret, brunlig gråt	Sm Gc
		-23	Q	38	MORÆNELER, ret fedt, m. tertært præg, gråsort	Gl Gc
		-23	Q	39	GRUS, fint, sandet, ringe sorteret, mørkt brunlig gråt	Sm Gc
		-24				
		-25				
		-26				
		-27				
		-28				
		-29				
		-30				
○ 10 20 30 W (%)						
△ 14 18 22 γ (kN/m³)						
○ 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)						
▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)						
Boremetode : Tørboring uden foring						
Plan :						

Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGÜ-nr.:

Boring : B1202

Udarb. af: BHs

Kontrol : JKJ

Godkendt : /u/


Dato : 26/10

Bilag : 2

s. 3 / 3

Geoteknik
Carl Bro asTlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil



Boremetode : Tørboring uden foring

Plan

Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1203

Udarb. af: BHs

Kontrol : JKJ

Godkendt : /M/


Dato : 26/10

Bilag : 3

S. 173

Geoteknik
Carl Bro asTlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil



Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1203

Udarb. af: BHs

Kontrol : JKJ

Godkendt : *JKJ*

Dato : *26.10.*


Bilag : 3


S. 2/3


Geoteknik
Carl Bro as

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil

Forsøgsresultater					Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejning Alder				
									Fortsat					
					-23			27	SAND, fint, ringe sorteret, siltet, m. trækul, glimmerholdigt, m. tynde lerslirer, gråsort	Sk Sg				
					-24			28	SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, glimmerholdigt, m. lidt trækul, gråsort	Sk Sg				
					-25			29	GRUS, sandet, sv. siltet, mørkt gråt	Sm Sg/ Gc				
					-26			30	GRUS - " -	Sm Sg/ Gc				
					-27			31	GRUS - " -	Sm Sg/ Gc				
					-28									
					-29									
					-30									
					-31									
O 10 20 30 W (%)														
Δ 14 18 22 γ (kN/m³)														
O 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)														
▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)														
					Boremetode : Tørboring uden foring									
					Plan :									
Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.														
Geolog : PES	Boret af : KUC/LER	Dato : 990908	DGU-nr.:						Boring : B1203					
Udarb. af: BHs	Kontrol : JKJ	Godkendt : /14	Dato : 26/10						Bilag : 3	S. 3 / 3				
Geoteknik Carl Bro as	Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74 Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia													
Boreprofil														





Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Hayn Kai 23

Geolog : PES

Boret af : KUC/EE

Date : 000000

BCU

Boring : B1204

J Idarb at: BHa

Contact: 863

Date : 5909

Daten: 201


Boring

四三

Geoteknik
Carl Breas

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74

Boreprofil



Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1205

Udarb. af: BHa

Kontrol : JKJ

Godkendt: 100

Dato : 26/10


Bilag : 5

5 / 2

Geoteknik
Carl Bro as

Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia


Boreprofil




Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES	Boret af : KUC/LER	Dato : 990908	DGU-nr.:	Boring : B1205
Udarb. af: BHs	Kontrol : JKJ	Godkendt : /M	Dato : 26/10	Bilag : 5 S. 2/3
Geoteknik Carl Bro as	Tlf. 76 20 74 00, Fax 76 20 74 74 Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia			Boreprofil

Forsøgsresultater					Kole (m)	Geologi	Jordart	Karakterisering	Aflejring	Alder																				
						Prøve	Nr.																							
W								Fortsat																						
					-22		33	GRUS, stenet, m. partier af sandet ler, gråt	Sm Sg																					
					-23		34	GRUS, groft, gråt	Sm Sg																					
					-24		35	GRUS - " -	Sm Sg																					
					-25		36	LER, sandet, siltet, m. klumper af fedt ler, m. lidt trækul	Fl Sg																					
					-26		37	GRUS, sandet, stenet, gråt	Sm Sg																					
					-27		38	GRUS, gråt	Sm Sg																					
					-28		39	SILT, groft, finsandet, m. gruskorn, m. enk. planterester, gråt	Sm Sg																					
					-29		40	GRUS, m. siltlag, gråt	Sm Sg																					
					-30		41	GRUS, fast, gråt	Sm Sg																					
<table border="1"> <tr> <td>O</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>W (%)</td></tr> <tr> <td>Δ</td><td>14</td><td>18</td><td>22</td><td>γ (kN/m³)</td></tr> <tr> <td>O</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>Cv,Cvr (kN/m²)</td></tr> <tr> <td>▼</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>N (Slag/30 cm)</td></tr> </table>					O	10	20	30	W (%)	Δ	14	18	22	γ (kN/m³)	O	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)	▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)						
O	10	20	30	W (%)																										
Δ	14	18	22	γ (kN/m³)																										
O	100	200	300	Cv,Cvr (kN/m²)																										
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																										





Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1206

Udarb. af: BHs


Kontrol : JKJ

Godkendt : /ky

Dato : 26/10

Bilag : 6

S. 2/3



Sag : 26.6306.83 Jordbundsundersøgelse Fredericia Havn, Kaj 23.

Geolog : PES

Boret af : KUC/LER

Dato : 990908

DGU-nr.:

Boring : B1206

Udarb. af: BHa

Kontrol : JKJ

Godkendt :

Dato : 26/10


Bilag : 6

s. 3 / 3

Geoteknik
Carl Bro as

Tlf. 76 20 74 00 Fax 76 20 74 74
Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia

Boreprofil



0 10 20 30 40 50

 τ_v t/m^2

DANSK GEOTEKNIK

BORING NR. B.5.

BOREPROFIL


UDF. AF: NL & NP

SN 5647, FREDERICIA.






UDF. D.: 21/9-25/9-56

Tegn.: K.T. N.L. | Kontr.: J.N. N.L. | Dato: 1-12-56.
Øst. Møggen


BILAG NR. 14.



0	10	20	30	40	50	τ_v	t/m^2	DANSK GEOTEKNIK	BORING NR. B.7.
								BOREPROFIL	UDF. AF: N.L.
								SN 5647, FREDERICIA.	UDF. D.: 13/9 - 21/9-56
								Tegn.: K.T. NL Kontr.: J.N. NL Dato: 1-12-56. O.F. Møller	BILAG NR. 16.



DANSK GEOTEKNIK		BORING NR. B.7
BOREPROFIL		UDF. AF: N.L.
SN 5647, FREDERICIA.		UDF. D.: 13/9-21/9-56
Tegn.: K.T. NL	Kontr.: J.N. NL	Dato: 1-12-56 <i>J.F. Møller</i>
		BILAG NR. 16a.



— — — — —

c_v og C_v	t/m^2
boremodstand	
Skænnet	ϕ^o

—

DANSK GEOTEKNIK


BORING NR. B22


BOREPROFIL

UDF. AF: *N.H.P.*
K.B.

SN 5991 FREDERICIA
Tegn.: Elton P. Kontr.: H.F.
B.M. Dato: 7-2-1960
G.T. Meyer

5-6/1059-22½ 60





C_v og C_r	t/m^2
boremodstand	
Skænnet ϕ °	

DANSK GEOTEKNIK

BOREPROFIL

Tegn.: Elton T

5991 Fredericia


Date: 12-2-1960

BORING NR. B85

UDF. AF: *N.H.P.*

UDF. D.:
30-31/10 1959

BILAG NR. 52



$c_u' \text{ } 0.0 \text{ } c_u \mid t/m^2$

boremodstand

Skønnet Ø.

DANSK GEOTEKNIK

BOREPROFIL

SN 5991 Fr
Tegn.: Elton P. Kontr.: K.P.
P.M.



BORING NR B88

UDF. AF:

N.H.P. - R.B.

2-3/11 1959

BILAG NR. 53



C'_v og C_v
boremodstand

Skønnet ϕ^o

DANSK GEOTEKNIK

BORING NR. 89

BOREPROFIL

UDF. AF: N.H.P

SN 5991 FREDERICIA

UDF. D.: 20-10-59

Tegn.: H.O.H.


Kontr.: H.P.

Dato: 29-10-59

E.P., B.M.

H.F. Møller

BILAG NR. 54



Boring B. 251

157 Sand, fint, gråt med ålegræs, postglacialt, marint.

158 Sand, mellemkornet, gråt med sten og enkelte skaller, postglacialt, marint.

159 Sand, mellemkornet, gråt med grus, sten og enkelte skaller postglacialt, marint.

160 Do.

161 Do.

162 Sand, mellemkornet, gråt med gruskorn og enkelte skaller, postglacialt, marint.

163 Sand, mellemkornet, gråt med enkelte sten og enkelte skaller, postglacialt, marint.

164 Sand, mellemkornet, gråt med småsten og enkelte skaller, postglacialt, marint.

165 Sand, groft, gråt med småsten, postglacialt, marint.

166 Sand, groft, gråt med sten, postglacialt, marint.

167 Do.

168 Do.

169 Sand, mellemkornet, gråt med gruskorn, træ og skaller, postglacialt, marint.

170 Sand, mellemkornet, gråt med sten, postglacialt, marint.

171 Dynd, olivengråt med småskaller, postglacialt, marint.

172 Dynd, olivengråt med sandlag, postglacialt, marint.

173 Op: Sand, mellemkornet, mørkegråt, postglacialt, marint.
Ned: Dynd, olivengråt med skaller, postglacialt, marint.

174 Dynd, olivengråt med skaller, postglacialt, marint.

175 Dynd, olivengråt med enkelte skalstykker, postglacialt, marint.

176 Dynd, olivengråt, postglacialt, marint.

177 Do.

178 Dynd, olivengråt, postglacialt, marint.

179 Do.

180 Dynd, olivengråt, postglacialt, marint.

181 Dynd, olivengråt med let sandet lag, postglacialt, marint.

182 Dynd, olivengråt med skaller, postglacialt, marint.

183 Do.

184 Dynd, olivengråt med skaller, postglacialt, marint.

185 Dynd, olivengråt, postglacialt, marint.


186 Dynd, olivengråt med småskaller, postglacialt, marint.

187 Do.

188 Dynd, gråsort med mange skaller, postglacialt, ferskt.

189 Sand, fint, gråt med lerlag, skredjord.

190 Sand, mellemkornet, leret, gråt, skredjord.



BOREPROFIL		BORING NR. B251, S251
Udf. af: SR Udf. d:	Tegn.: Sim Kontr.: G1.	Dato: 23.1.75 Vid. 1 sand BILAG NR. 2


Filter

Forsøgsresultater

m


Lb. nr.

Jordart



Boring B.252

- 99 Dynd, gråsort, postglacialt, marint
 100 Dynd, gråt med enkelte skalstykker og planterester, postglacialt, marint.
 101 Dynd, gråsort, postglacialt, marint
 102 Dynd, gråt med enkelte skalstykker og planterester, postglacialt, marint
 103 Dynd, gråsort, postglacialt, marint
 104 Dynd, gråt med sandlag og østen, postglacialt, marint
 105
 106 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 107 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 108 Dynd, mørkegråt med enkelte skalstykker, postglacialt, marint
 109 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 110 Do.
 111 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 112 Dynd, mørkegråt, med planterester, postglacialt, marint
 113 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 114 Do.
 115 Dynd, mørkegråt, postglacialt, marint
 116 Dynd, let sandet, gråt, postglacialt, marint
 117 Dynd, mørkegråt med skaller, postglacialt, marint.
 118 Do.
 119 Dynd, mørkegråt, postglacialt, ferskt
 120 Dynd, mørkegråt med skaller, postglacialt, ferskt
 121 Dynd, mørkegråt med skaller, postglacialt, ferskt



- 120 Tørv, sort med småskaller, postglacial, fersk
 124 Tørv, dyndet, gråsort med småskaller, postglacial, fersk
 125 Dynd, gråsort med skaller og sandlag, postglacialt, ferskt
 126 Træ og tørv, sort, postglacialt, fersk
 127 Tørv, sort med småskaller, postglacial, fersk
 128 Op : Dynd, sort, postglacialt, fersk
 Ned: Sand, mellemkornet, mørkegråt med dyndlag og træ, postglacialt, fersk
 129 Sand, mellemkornet, mørkegråt med dyndlag, postglacialt, ferskt
 130 Diluvialsand, og -grus, mørkegråt med sten
 131 Diluvialgrus, mørkegråt med sten, stærkt forurenset med dynd
 132 Diluvialsand og -grus, gråt med sten, stærkt forurenset med dynd
 133 Diluvialsand og -grus, gråt med sten
 134 do
 135 do
 136 do
 137 do
 138 Diluvialsand og -grus, gråt med sten og sorte lerklumper
 139 Diluvialsand, mellemkornet, gråt med småsten
 140 Diluvialsand og -grus, gråt med sten og sorte lerklumper
 141 Moræneler, sandet, gruset, gråt
 142 Diluvialsand og -grus, gråt med sten
 143 Lillebæltsler, meget fedt, grågrønt, tertiar
 144 Do.
 145 Lillebæltsler, meget fedt, grågrønt, tertiar
 146 Do.
 147 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 148 Do.
 149 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 150 Do.
 151 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 152 Do.
 153 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 154 Do.
 155 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 156 do

← : ~ Sprængning

0 10 20 30 40 50 t/m²						c'_v og c_v
						Boremodstand
0						
0						

DANSK GEOTEKNIK A/s

SN 74269 FREDERICIA, Møllebugten

BOREPROFIL

BORING NR. B252, S252

Udf. af: SR
Udf. d: 25.7.74


Tegn.: ALL

Kontr.: GL

Dato: 23.1.75

Vilts Lund

BILAG NR. 3




S 253

cv cv


50kg

Boring B. 253


- 50 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.
- 51 Do.
- 52 do
- 53 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.
- 54 do
- 55 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.
- 56 Dynd, mørkt grøngråt med talrige planterester, postglacialt, marint
- 57 Dynd, mørkt grøngråt, med enkelte skaller, postglacialt.
- 58 Dynd, mørke grøngråt med sandet lag, postglacialt, marint
- 59 Dynd, sandet, grøngråt, postglacialt, marint.
- 60 Dynd, sandet, grøngråt med sandlag og enkelte småsten og skalstykker, postglacialt, marint
- 61 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.
- 62 do
- 63 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.
- 64 Dynd, mørke grøngråt med skaller, postglacialt, ferskt
- 65 Dynd, mørkt grøngråt, postglacialt, marint.




- 68 Tørvedynd, sort og gråt med skaller, postglaciale, ferskt
 69 Tørvedynd, sort med skalstykker, postglaciale, ferskt.
 70 Tørvedynd, sort og kalkgytje, gulliggråt med træ, postglaciale, ferskt
 71 Tørvedynd, gråsort med enkelte skaller og træstykke, postglaciale, ferskt.
 72 Tørvedynd, gråsort, postglaciale, ferskt
 Ler, meget sandet, gråt med sandlag, skredjord
 73 Ler, let sandet, let dyndet, meget mørkegråt, skredjord.
 74 Do.
 75 Sand, mellemkornet, stenet, meget mørkegråt, skredjord.
 76 Grus og sten, sandet, meget mørkegråt, skredjord.
 77 Sand, mellemkornet, stenet, mørkegråt, skredjord.
 78 Diluvialsand, mellemkornet til groft, gruset, stenet, mørkegråt.
 79 Diluvialsand, mellemkornet, mørkegråt med gruskorn og småsten.
 80 Diluvialsand, mellemkornet, mørkegråt med gruskorn og sten.
 81 Diluvialsand og grus, gråt med sten.
 82 Diluvialsand fint, lidt leret, stenet, gråt.
 83 Diluvialsand, mellemkornet, gruset, gråt med sten.
 84 Diluvialgrus, sandet, stenet, gråt.
 85 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar.
 86 do
 87 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar.
 88 do
 89 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar.
 90 do
 91 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 92 do
 93 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 94 do
 95 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 96 do
 97 Lillebæltsler, meget fedt, gråt, tertiar
 98 do




DANSK GEOTEKNIK A/s
SN 74269 FREDERICIA, Møllebugten
BOREPROFIL **BORING NR. B253, S253**
 Udf. af: SR Tegn.: ALL/BH
 Udf. d: 14.8.74 Kontr.: GL
 Dato: 23.1.75
Klaus Lund **BILAG NR. 4**






Boremodstand					
c'_v og c_v					
0	10	20	30	40	50 t/m ²
0	10	20	30	40	50
0					
0					

DANSK GEOTEKNIK A/S	SN 74269 FREDERICIA, Møllebugten	BOREPROFIL	BORING NR. B254, S254
Udf. af: SR Udf. d: 29.7.74	Tegn.: ALL Kontr.: GL	Dato: 23.1.75 Kels Lund	BILAG NR. 5





312 LER, meget fedt, lyst gråbrunt, stærk kalkholdigt.
 313
 314 LER, meget fedt, lyst gråbrunt, stærk kalkholdigt.
 315 Do.
 316 LER, fedt, olivengråt.
 317 LER, meget fedt, olivengråt, stærk kalkholdigt.
 318 Do.
 319
 320 Do.
 321 Do.
 322 LER, fedt, olivengråt.
 323 Do.
 324 Do.
 325 Do.
 326 Do.
 327
 328 Do.
 329 Do.
 330 Do.
 331 Do.
 332 Do.
 333
 334 Do.
 335 Do.
 336 Do.
 337 Do.
 338 Do.
 339 Do.
 340 Do.
 341 Do.
 342 Do.
 343 Do.
 344 Do.
 345
 346 LER, meget fedt, olivengråt, stærk kalkholdigt, brokkes
m. glideflade
 347 Do.
 348 Do.
 Lb. nr. 301-303 POSTGLACIALT MARINT
 Lb. nr. 304-305 TERTIERT
 Lb. nr. 306-348 LILLEBÅLTSLER, TERTIERT

DANSK GEOTEKNIK A/S

KØBENHAVN (02) 45 99 99 ÅRHUS (06) 21 04 00 ODENSE (09) 16 41 99 AALBORG (08) 16 48 66 VEJEN (05) 36 30 99 BORNHOLM (03) 98 83 02

Sag 463.068.03 FREDERICIA, Oliehavnen

BOREPROFIL

BORING NR. B. 301

Udf. af: SEV
Udf. d 22-29.4.85

Tegn.: MOR
Kontr.: P. J. JENSEN

Dato: 22.07.85

BILAG NR. 301